

誠美樸真社區管理委員會 函

地址：台南市中西區五妃街6號(代表號)

電話：(06)214-1717

受文者：誠美地產開發股份有限公司

發文日期：中華民國110年06月11日

發文字號：誠美樸真管函字第1100611001號

速別：最速件

密等及解密條件或保存：普通

主旨：請貴公司依下列事項予以回覆並配合辦理，如說明請查照。

說明：一、本社區110年度消防安檢已於110年4月29-30日委請大昇消防檢查並送消防單位申報完成。

二、大昇消防依據缺失部分提出消改估價單(如附件)，其中有多項為未標示(第2.11.13.16項)或不符合消防法令(第12項)，這些缺失皆為移交給社區時即已存在，委員會希貴公司本於永續經營原則，擔當改善缺失之責任。

三、消改估價單(如附件)第4及第5項泡沫原液桶及原液，依常理判斷，此項設備才交接給委員會不到2年的時間，就需更換新品，著實令人無法接受。希望貴公司可以給本委員會合理交代。

正本：誠美地產開發(股)有限公司

副本：本會留存

主任委員 向雯涵



大昇企業社

消改估價單

復興路477巷28弄2號
334

客戶名稱：誠美模真(NO.73)

接洽人：

地址：台南市中西區五妃街6號

聯絡電話：06-2141717

中華民國：110年05月05日

NO	品名	單位	數量	單價	金額	備註
1	10P滅火器性能檢修	支	1	300	300	如需更換皮管或壓力表另計
2	消防栓箱標示新品	只	1	100	100	2-2 AB2F
3	壓力開關新品(10KG)	只	1	900	900	2-6 ①
4	泡沫原液桶新品(500L)	只	1	37,000	37,000	2-6 ②
5	添加泡沫原液	L	475	60	28,500	2-6 ③
6	火警預備電源新品	組	1	2,500	2,500	12V4.5AHx2 2-10 ④
7	LED出口燈新品	只	10	650	6,500	2-13 ①
8	LED方向燈新品(右向)	只	2	650	1,300	②
9	LED方向燈新品(雙面單向)	只	4	900	3,600	③
10	LED方向燈新品(雙面雙向)	只	1	900	900	④
11	LED緩降機標示牌新品(含操作說明)	只	2	150	300	2-14 ⑤
12	緩降機開口不足處理	式	1	0	0	大樓自行處理
13	避難指示牌新品	只	50	100	5,000	←x1、↑x19 2-15 ⑥
14	LED照明燈新品(壁掛)	只	1	370	370	2-15 ⑦ B6F右側 2-16 ⑧ ABF
15	LED照明燈新品(嵌入)	只	1	520	520	2-16 ⑨
16	水帶箱並設消防栓箱標示	只	2	100	200	2-18 ⑩
17	排煙閘門無動作修理	只	1	1,500	1,500	如需更換材料或拉線另計
總計新台幣 捌萬玖仟肆佰玖拾X元整					89,490	


※改修工程於改善中發現另有缺失，則另行估價追加。

※項目與數量均以本估價單為準，若有變更則以實際更換數量計費。

廠商簽章

同意簽章

公 司 章	負 責 人
	

客 戶 章	管 理 權 人
	

台南市永康區小東路477巷28弄2號
邱信銓0930-593323 3110999

確認施工回傳FAX：06-3133695