

誠美樸真社區異常事項週報 1091005-1091011

1	10/5 誠美廠商於 B1 車道口及 B1 梯廳前小洞補 EPOXY，未完成。
2	10/5 藝數網將北極熊面板拆回維修，待送回。
3	10/7 英明捲門安裝強制開關，待後續觀察是否已無異常關門情形。 10/8 仍有異常關門情形，英明捲門前來調整，待觀察。
待完成	1. A 棟待最後裝潢戶完成後拆除電梯及 B2 梯廳裝潢保護。 2. 109 年度消防年檢缺失尚未改善處僅餘： A 棟 B2 梯廳消防栓貼紙未貼—待裝潢保護拆除後張貼。 3. 車道鐵捲門不定時開關異常：7/28 開始登記，約一至二天會發生一次不自動關門，10/7 安裝強制開關後待觀察。 4. 進水異常，反沖洗過濾器停用後正常：9/7 5. B1 車道水溝邊 EPOXY 鼓起：8/27。 6. S1 前花台破損待 S1 廠商修復：8/22。 7. 圓月池漏水：9/9。