

誠美樸真社區異常事項週報 1090907-1090913

1	9/7	誠美工務與大昇消防調整各處可能影響進水設備，最後確認是反沖洗過濾器造成進水緩慢，停用後水量大增，目前先停用。連絡琳宏廠商，請他排程來看反沖洗過濾器。
	9/10	誠美工務與琳宏查看反沖洗過濾器。
2	9/8	富士達電梯調整 B 棟 1 樓免刷卡設定和電梯地面差及門扇開關聲響。
3	9/9	日前發現圓月池水會漏掉，詢問幸運草園藝表示排水孔蓋要用止水帶及工具鎖緊，依此處理並試水後仍會漏掉，連絡幸運草請他處理。
	9/10	重新上止水帶並用工具再次鎖緊後進水。
	9/11	關閉進水，測試是否仍會漏水。
	9/13	確認仍會漏水，通知幸運草園藝上述試水情形，請他派人處理，目前暫停圓月池進水。
4	9/10	大信水箱查看 A 棟水箱內部，本來打算使用矽膠填縫，後來發現不是這個問題，要加裝大信設計的鐵片從內部固定，工具和材料不同，需要另行排程，預定於 9/14 處理。
5	9/10	誠美工務帶廠商處理 B2-1 號車位及地下室各滲水處。敲掉 B1 車道部份鼓起 EPOXY。
待完成	1. A 棟待最後裝潢戶完成後拆除電梯及 B2 梯廳裝潢保護。 2. 109 年度消防年檢缺失尚未改善處僅餘： A 棟 B2 梯廳消防栓貼紙未貼—待裝潢保護拆除後張貼。 3. 車道鐵捲門不定時開關異常：7/28。 4. 進水異常，反沖洗過濾器停用後正常：9/7 5. AB 棟頂樓安全門磁吸故障：A 棟 9/1，B 棟 6/30 故障。 6. B1 車道水溝邊 EPOXY 鼓起：8/27。 7. S1 前花台破損待 S1 廠商修復：8/22。 8. A 棟 B2 水箱室電燈故障：8/25，漏水：9/5 再確認。 9. 圓月池漏水：9/9。	