

誠美樸真社區異常事項週報 1090921-1090927

1	9/21 大信水箱排程 9/29 進行再維修。
2	9/24 水池廠商查看水池，先關閉逆洗設備，放水待明天測試。 9/25 關閉圓月池進水，測試是否漏水。 9/26 測試後確認圓月池仍漏水，通知幸運草園藝，彭老闆表示將一項一項測試。
3	9/25 門禁開關門系統離線，連絡新光處理，恢復連線正常使用。
待完成	1. A 棟待最後裝潢戶完成後拆除電梯及 B2 梯廳裝潢保護。 2. 109 年度消防年檢缺失尚未改善處僅餘： A 棟 B2 梯廳消防栓貼紙未貼—待裝潢保護拆除後張貼。 3. 車道鐵捲門不定時開關異常：7/28 開始登記，約一至二天會發生一次不自動關門。 4. 進水異常，反沖洗過濾器停用後正常：9/7 5. AB 棟頂樓安全門磁吸故障：A 棟 9/1，B 棟 6/30 故障。 6. B1 車道水溝邊 EPOXY 鼓起：8/27。 7. S1 前花台破損待 S1 廠商修復：8/22。 8. A 棟 B2 水箱室電燈故障：8/25，漏水：7/23。 9. 圓月池漏水：9/9。